

Pan  
Marek Szymański  
Radny Rady Miejskiej  
w Kamieniu Pomorskim

dotyczy: Interpelacji z dnia 29 maja 2026 roku w sprawie floty samochodów specjalistycznych użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Mokrawicy

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 maja 2026 roku, odnosząc się do szczegółowych pytań dotyczących standardów utrzymania floty samochodów specjalistycznych użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Mokrawicy, poniżej przedstawiam stanowisko Spółki:

„W odpowiedzi na przekazaną do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mokrawicy interpelację z dnia 29 maja 2026 r., pragnę na wstępie z całą stanowczością podkreślić fakt najważniejszy: **nasz specjalistyczny sprzęt jest w pełni sprawny, bezpieczny w eksploatacji i podlega regularnym przeglądom.**

Odnosząc się do szczegółowych pytań dotyczących standardów utrzymania floty, informuję:

1. **Zgłaszanie usterek:** Pracownicy mają bezwzględny obowiązek bieżącego raportowania wszelkich nieprawidłowości w działaniu powierzonego im sprzętu.
2. **Usuwanie awarii:** Każda zgłoszona usterka mechaniczna jest weryfikowana i usuwana na bieżąco przez nasze służby techniczne lub zewnętrzne autoryzowane serwisy.
3. **Procedury przy niesprawności:** W przypadku stwierdzenia wady dyskwalifikującej pojazd z użytkowania, sprzęt jest natychmiast wycofywany z harmonogramu robót i kierowany do naprawy.

4. **Dopuszczenie do usług:** Pojazd niespełniający wymogów technicznych, uniemożliwiający prawidłową i bezpieczną realizację zadań na rzecz mieszkańców, w żadnym wypadku nie zostaje dopuszczony do pracy.

Przechodząc do opisanego w interpelacji zdarzenia z maja bieżącego roku, dotyczącego odbioru osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków, muszę doprecyzować pewne techniczne aspekty naszej pracy. Pojazd asenizacyjny realizujący usługę był w pełni sprawny technicznie. Należy wyraźnie odróżnić awarię układów bazowych maszyny od doraźnych, czysto eksploatacyjnych zdarzeń, takich jak chwilowe rozszczelnienie na roboczym łączeniu rur ssawnych. Tego typu zjawiska wynikają z naprężeń oraz dynamicznych zmian ciśnień występujących w trakcie pracy z podciśnieniem i mogą wystąpić w każdej chwili, nawet w nowym asortymencie.

Działanie naszego operatora, który zidentyfikował nieszczelność na złączu, uprzedził o ryzyku zabrudzenia kostki brukowej, a następnie zabezpieczył to miejsce workiem, absolutnie nie dowodzi niesprawności pojazdu. Przeciwnie – świadczy to o ogromnym doświadczeniu pracownika, jego wyobraźni oraz najwyższej dbałości o prywatne mienie klienta. Zastosowanie przez niego rozwiązania *ad hoc* było działaniem wysoce proaktywnym. Fakt, że po zakończeniu pracy worek zebrał nieczystości, oznacza wyłącznie tyle, że cel pracownika – czyli uchronienie nawierzchni przed trudnym do usunięcia, trwałym zanieczyszczeniem – został w 100% osiągnięty.

Zapewniam, że wizerunek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej budujemy nie tylko poprzez inwestycje w park maszynowy, ale przede wszystkim poprzez zatrudnianie myślących, odpowiedzialnych ludzi, którzy potrafią znaleźć skuteczne rozwiązanie nieprzewidzianego problemu terenowego.”

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło